

ultraSLASH

EN 388:2016+A1:2018 – Odporność mechaniczna

Odporność na ścieranie	- 4 (zakres 0-4)
Odporność na przecięcie	- X (zakres 0-5)
Odporność na rozierwanie	- 4 (zakres 0-4)
Odporność na przekłucie	- 2 (zakres 0-4)
Odporność na przecięcie wg ISO 13997 TDM	- F (zakres A-F)

EN 407:2020 - Ochrona przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Ograniczenie rozprzestrzenienia płomienia	- X (zakres 0-4)
Ciepło kontaktowe	- 1 (zakres 0-4)
Ciepło konwekcyjne	- X (zakres 0-4)
Promieniowanie ciepłe	- X (zakres 0-4)
Małe rozpryski stopionego metalu	- X (zakres 0-4)
Duże ilości stopionego metalu	- X (zakres 0-4)
X - nie testowano	

X - metoda badawcza jest nieodpowiednia dla rękawicy lub materiału, z którego jest wykonana.
W przypadku tępnienia ostrza podczas badania odporności na przecięcie, wykończenie testu jest jedynie orientacyjne, parali odniesienia stanowią wyniki testu TDM cut resistance.

Certyfikat badania typu UE

SATRA Technology Europe Limited
Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P
Republic of Ireland
Jednostka notyfikowana: 2777

Użytkowanie

Stosowane rękawice ochronne stanowią ochronę przed działaniem czynników średniego ryzyka (nie zagrażających zdrowiu ani życiu użytkownika). Nie stanowią ochrony przed chemikaliami, ogniem, prądem i promieniowaniem. Przydatność produktu należy ustalić dla każdego konkretnego zastosowania w ramach oceny ryzyka przez użytkownika końcowego. Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że nie mają one żadnych uszkodzeń mechanicznych. Uszkodzone rękawice należy wymienić na nowe. Przed przystąpieniem do pracy należy dobrać właściwy rozmiar rękawicy. Wrażliwość dotykowa i zrzeczność zmniejszają się wraz z niewłaściwym dopasowaniem rękawic, powodując zmęczenie dłoni i palców. Niewłaściwy rozmiar i złe dopasowanie prowadzi do słabej ochrony dłoni. Podczas zakładania rękawicy należy upewnić się, że zarówno rękawica, jak i dłoń są czyste, rękawica jest wolna od wad, które mogą utrudniać jej działanie, rozmiar rękawicy jest właściwy, a rękawica jest odpowiednio dopasowana do dłoni. Jeżeli przed kontaktem wymagającym użycia rękawic istnieje wskazanie do zachowania higieny rąk, przed założeniem rękawic należy przetrzeć lub umyć ręce. Nie wystawiać na działanie otwartego ognia, jeśli rękawice nie osiągnęła co najmniej poziomu wydajności 1 w zakresie ograniczonego rozprzestrzenienia płomienia. Odporność na ciepło kontaktowe maksymalnie do 100°C. Rękawice chroniące przed przecięciem nie zapewniają całkowitej ochrony przed przecięciem. Nigdy nie używać w przypadku, gdy istnieje ryzyko zapalenia przez części maszyn ruchomych. Rękawice spełniające wymagania odporności na przebiecie mogą nie być odpowiednie do ochrony przed ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły podskórne. Rękawice nie zawierają lateksu. Żaden z materiałów ani procesów użytych do produkcji tych produktów nie jest znany jako szkodliwy dla użytkownika.

Zdejmowanie rękawic: zdjąć rękawice, gdy tylko się zużyły lub uległy uszkodzeniu. Poluzować rękawice na obu dłoniach. Trzymając rękawice w dół, zdjąć pierwszą rękawicę tylko do palców (mankiet pozostanie na dłoni), a następnie chwycić drugą rękawicę pierwszą rękawicą i ściągnąć ją. Pierwsza rękawica powinna się zsunąć. Trzymać rękawice tylko za wewnętrzną stronę - obszar nieskażony. Unikać dotykania zewnętrznej strony rękawicy.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni UV. Nie wystawiać na działanie ozonu i otwartego ognia. Transport i przechowywanie tylko w opakowaniach dostawcy. Przy przechowywaniu zgodnie z zaleceniami, okres przydatności do użytkowania wynosi 3 do 5 lat od daty produkcji. Okres użytkowania nie jest ściśle określony i zależy od zastosowania oraz odpowiedzialności użytkownika za sprawdzenie przydatności rękawicy do zamierzonego zastosowania.

Utilizacja rękawic

Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Firma SEMEX nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Używane rękawice mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami. Utylizacji ich należy dokonać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. W przypadku kontaktu z chemikaliami utylizować zgodnie z zaleceniami producenta chemikaliów.

Instrukcja prania i czyszczenia

Nie prać i nie czyścić. Właściwości ochronne wypranych rękawic mogą się różnić od wyników przedstawionych w piktoqramach.

Uwaga:

Wyniki testów powinny pomóc w doborze rękawic. Należy jednak zrozumieć, iż przedstawione właściwości rękawic są oparte na danych laboratoryjnych i mogą nie odzwierciedlać faktycznych warunków, w jakich rękawice będą używane. Odpowiedzialność, zarówno za dobór rękawic odpowiednich do rzeczywistych warunków jak i czas ich użytkowania, ponosi użytkownik, a nie producent. Test został przeprowadzony na części chwytnej rękawicy. Ochrona jest ograniczona tylko do części dloniowej. Więcej informacji można uzyskać od producenta.

Rękawice ochronne kat. II

WYPRODUKOWANO W BANGLADESZU

EN 388:2016+A1:2018



4X42F

EN 407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420:2020



Produkt jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia o środkach ochrony indywidualnej PPE Regulation (EU) 2016/425

Opis produktu:

Rękawice z dzianiny odpornej na przecięcie, dwuwarstwowe, powlekane pianką nitylową, z elastycznym mankietem.

Rozmiary: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Opakowanie: 6 par/op., 72 pary/karton



Deklaracja zgodności: <https://hfsafety.pl/>

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

ultraSLASH

EN 388:2016+A1:2018 – mechanical risk

Abrasion resistance	- 4 (range 0-4)
Blade cut resistance	- X (range 0-5)
Tear resistance	- 4 (range 0-4)
Puncture resistance	- 2 (range 0-4)
ISO 13997 TDM	- F (range A-F)

EN 407:2020 – Protection against thermal risks (heat and/or fire)

Limited Flame spread	- X (range 0-4)
Contact Heat	- 1 (range 0-4)
Convective Heat	- X (range 0-4)
Radiant Heat	- X (range 0-4)
Small Splashes of Molten Metal	- X (range 0-4)
Large Quantities of Molten Metal	- X (range 0-4)
X-Not Tested	- X (range 0-4)

X - Test method appears not to be suitable for the glove design/ material. For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result

EU- Type Examination Certificate

SATRA Technology Europe Limited
 Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P
 Republic of Ireland
 Notified Body: 2777

Precautions for use

Used gloves provide protection against medium risk but it's not allowed to use them as protection against chemicals, fire, shock and radiation. Suitability of the product is to be ascertained per each particular work application as part of the end users risk assessment program. Before working, you should choose the correct size of gloves. When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove is free from defects that can hinder performance, glove size is right, and glove is properly fit on the contours and crotches of fingers. Tactile sensitivity and dexterity reduce with poor fitting of glove cause fatigue in hands and finger. Wrong size and poor fitting leads to poor hand protection. Before using the gloves make sure that there are no any mechanical damage. Damaged gloves should be replaced by new ones. When an indication of hand hygiene precedes a contact that also requires glove usage, hand rubbing or hand washing should be performed before donning glove. Maximum use till 100°C. Do not expose to open flame, if the glove hasn't achieved at least a performance level 1 in limited flame spread. Do not use in position where there is a risk of entanglement in rotating parts of the machine. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. These gloves resist cut but are not cut proof. These gloves contain no latex. None of the materials or processes used in the manufacture of these products is known to be harmful to the wearer.

Removal: remove the glove as soon as it wear off or damage. Loosen the gloves on both hands. Hold hands down to prevent dripping of material, product or contaminated water on your skin or clothing. While holding the gloves down, remove the first glove only up to the fingers - the cuff will remain over the palm. Grasp the second glove with the first glove and pull it off. The first glove should slide off. Hold the gloves by the inside only - the uncontaminated area. Avoid touching the outside of the glove.

Storage

Store in a cool, dry place. Do not expose to sources of ozone and open flames. Transport and storage only in supplier's packaging. Gloves should be stored at 5-25°C. If stored as recommended, the mechanical properties of the product will not change for 3 to 5 years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and responsibility to user to ascertain suitability of the glove for its intended use.

Disposal

Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. SEMEX does not bear any responsibility in this regard. Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Please dispose according to local authority regulations. In case of contact with chemicals, they should be disposed of in accordance with the chemical's manufacturer's instructions.

Washing & cleaning instructions:

Not recommended for washing or cleaning as the performance characteristics may different to washed or cleaned gloves.

Please note:

Test results should help in the selection of gloves. However, it should be understood that the glove properties stated are based on laboratory data and may not reflect the actual conditions under which gloves will be used. User is responsible for the selection of suitable gloves for the actual conditions and the length of their application. Test is taken from palm area of the glove. Protection is limited to the palm only. Further information may be obtained from manufacturer.

Safety gloves cat. II

MADE IN BANGLADESH

EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020

EN ISO 21420:2020



4X42F



X1XXXX



CE
 CAT II

Product is in compliance with requirements of the PPE Regulation EU 2016/425

Product description:

Seamless machine knitted cut resistant glove made with steel-nylon-HIPPE plaited double layered liner with breathable nitrile sponge coating on palm side and an integral elasticated knitted wrist.

Sizes: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Packing: 6 pairs/bag., 72 pairs/carton

EU Declaration of Conformity: <https://hfsafety.pl/>

