




INSTRUKCJA PRANIA BLUZY ANTYPRZECIĘCIOWEJ HF SAFETY

Można prać w temperaturze 60 °C przy użyciu łagodnego detergentu

Suszyć w suszarce bębnowej wolnoobrotowej w temp. 40°C

MAX. 50 cykli prania.



nie wybielać i nie chlorować



Prać w temp. 60°C

Nie prać z perkloetylenem (percloethylene)



Suszyć w niskiej temperaturze przy jednoczesnym zachowaniu niskich obrotów bębna