

sensiCUT C

EN 388:2016+A1:2018 – Odporność mechaniczna

Odporność na ścieranie	4 (zakres 0-4)
Odporność na przecięcie	X (zakres 0-5)
Odporność na rozierwanie	4 (zakres 0-4)
Odporność na przekłucie	3 (zakres 0-4)
Odporność na przecięcia wg EN ISO 13997 TDM	C (zakres A-F)

EN 407:2020 – Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (ciepło i/lub ogień)

Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia	X (zakres 0-4)
Odporność na ciepło kontaktowe	1 (zakres 0-4)
Odporność na ciepło konwekcyjne	X (zakres 0-4)
Odporność na ciepło promieniowania	X (zakres 0-4)
Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu	X (zakres 0-4)
Odporność na duże ilości stopionego metalu	X (zakres 0-4)
X – nie testowano	

X – metoda badania jest nieodpowiednia dla rękawicy lub materiału, z którego jest wykonana.
W przypadku tępnienia ostrza podczas badania odporności na przecięcie, wyniki co najmniej testu są jedynie orientacyjne, punkt odniesienia stanowią wyniki testu TDM cut resistance

Certyfikat badania typu UE

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.
Jednostka notyfikowana: 1493

Użytkowanie

Rękawice są przeznaczone do ochrony rąk w środowisku pracy zgodnie z normą EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020. Użytkownik powinien ocenić i określić ryzyko w oparciu o zamierzone zastosowanie i używać rękawic tylko w zamierzonym zastosowaniu. Ryzyko należy oceniać pamiętając o poziomach ochrony i normach zharmonizowanych, na których testowane są rękawice. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić czy nie posiadają mechanicznych uszkodzeń. Uszkodzone rękawice należy wymienić na nowe. Przed przystąpieniem do pracy należy dobrać właściwy rozmiar rękawicy. Podczas zakładania rękawic należy upewnić się, że zarówno rękawica, jak i dłoni są czyste, rękawica nie ma wad mogących utrudniać działanie, rozmiar rękawicy jest właściwy, a rękawica jest odpowiednio dopasowana do dłoni i palców. Stosowane rękawice ochronne stanowią ochronę przed działaniem czynników średniego ryzyka (nie zagrażających zdrowiu ani życiu użytkownika). Nie stanowią ochrony przed chemikaliami, ogniem, prądem i promieniowaniem. Nie stanowią ochrony przed ekstremalnym ryzykiem (zimno, gorąco, ogień). Rękawice antypieczące nie zapewniają całkowitej ochrony przed przecięciem. Używanie rękawic jest odradzane na stanowiskach, na których istnieje ryzyko wplątania w wirujące części maszyny. Rękawice spełniające wymagania odporności na przebieg mogą nie być odpowiednie do ochrony przed ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły podskórne. **Zdejmowanie rękawic:** Trzymając ręce w dół, aby zapobiec kapaniu substancji lub skażonej wody na skórę lub ubranie. Trzymając jedną rękę w dół zdjąć rękawicę tylko do palców - mankiet pozostanie na dłoni. Chwycić drugą rękawicę pierwszą rękawicą i zdjąć ją. Pierwsza rękawica powinna się zsunąć. Rękawice należy trzymać wyłącznie za wewnętrzny stronę obszar niezaizolizowany. Unikać dotykania zewnętrznej strony rękawicy

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze 5-25° C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni UV. Przy przechowywaniu zgodnie z zaleceniami nie ulegnie zmianie właściwości mechanicznych przez okres do trzech lat od daty produkcji. Okres użytkowania nie może być określony i zależy od zastosowania oraz odpowiedzialności użytkownika za sprawdzenie przydatności rękawicy do zamierzonego celu.

Utylizacja rękawic

Użyte rękawice należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Firma SEMEX nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Używane rękawice mogą być zanieczyszczone skażeniami lub innymi niebezpiecznymi substancjami. Utylizacji ich należy dokonać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. W przypadku kontaktu z chemikaliami utylizować zgodnie z zaleceniami producenta chemikaliów.

Czyszczenie rękawic

Te rękawice mogą być prane w temperaturze 40°C, jednak może to mieć wpływ na poziom ich wydajności. Właściwości ochronne wypranych rękawic mogą się różnić od wyników przedstawionych w piktogramach. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z dystrybutorem.

Uwaga:

Wyniki testów powinny pomóc w doborze rękawic. Należy jednak zrozumieć, iż przedstawione właściwości rękawic są oparte na danych laboratoryjnych i mogą nie odzwierciedlać faktycznych warunków, w jakich rękawice będą używane. Odpowiedzialność, zarówno za dobór rękawic odpowiednich do rzeczywistych warunków jak i czas ich użytkowania, ponosi użytkownik, a nie producent. Test został przeprowadzony na części chwytnej rękawicy.

LOT#

Ten artykuł zawiera produkty biobójcze z substancją czynną chlorkiem srebra.

Deklaracja zgodności: <https://hfsafety.pl/>

Data produkcji:

Rękawice ochronne kat. II

WYPRODUKOWANO W PRC

EN 388:2016+A1:2018



4X43C

EN 407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420:2020



CAT II

Produkt jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia PPE Regulation (UE) 2016/425

Opis produktu:

Rękawice z dzianiny odporne na przecięcie i powłoka PU.

Rozmiary: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Opakowanie: 12 par/paczka, 120 par/karton

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

sensiCUT C

EN 388:2016+A1:2018 – Mechanical risk

Abrasion resistance	4 (range 0-4)
Blade cut resistance	X (range 0-5)
Tear resistance	4 (range 0-4)
Puncture resistance	3 (range 0-4)
ISO 13997 TDM	C (range A-F)

EN 407:2020 – Protection gloves against thermal risks (heat and/or fire)

Limited Flame spread	X (range 0-4)
Contact Heat	1 (range 0-4)
Convective Heat	X (range 0-4)
Radiant Heat	X (range 0-4)
Small Splashes of Molten Metal	X (range 0-4)
Large Quantities of Molten Metal	X (range 0-4)

X - Test method appears not to be suitable for the glove design/ material.

For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result.

EU Type Examination

ZVD: Zavod-za-varstvo-pri delu d.o.o.

Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenia.

Notified body: 1493

Precautions for use

Gloves are intended to protect hands in working environment in accordance with EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020. The user shall evaluate and determine risks based on intended application and use gloves only in intended application. Risk should be evaluated keeping in mind the protection levels and the harmonized standards on which gloves are tested. Before using the gloves make sure that there are no any mechanical damage. Damaged gloves should be replaced by new ones. Before working, you should choose the correct size of gloves. When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove is free from defects that can hinder performance, glove size is right, and glove is properly fit on the contours and crotches of fingers. As this product does not offer protection against flames, the gloves must not come into contact with naked flame. When an indication of hand hygiene precedes a contact that also requires glove usage, hand rubbing or hand washing should be performed before donning glove. Used gloves provide protection against medium risk but it's not allowed to use them as protection against chemicals, fire, shock and radiation. They do not provide protection against extreme risks (cold, heat, fire). Do not use in position where there is a risk of entanglement in rotating parts of the machine. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. These gloves resist cut but are not cut proof. **Doffing:** Loosen the gloves on both hands. Hold hands down to prevent the material, product, or contaminated water from dripping onto your skin or clothing. Keep the gloves down and remove the first glove only to the fingers the cuff will remain over your palm. Grab the second glove with the first glove and remove it. The first glove should slip off. Handle gloves by the inside only the area not contaminated. Avoid touching the outside of the glove. Some gloves may contain materials considered as the possible cause of allergies in susceptible persons, and which may therefore lead to skin irritation and/or allergic reactions. In the event of an allergic reaction, consult a doctor immediately.

Storage

Gloves should be stored at 5-25° C in a cool, dry, well-ventilated area, only in supplier's packaging. Prevent direct sunlight. When stored as recommended will not suffer change in mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use.

Disposal

Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. SEMEX does not bear any responsibility in this regard. Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Please dispose according to local authority regulations. In case of contact with chemicals, they should be disposed of in accordance with the chemical's manufacturer's instructions.

Cleaning/Maintenance

These gloves may be laundered at 40°C, however the performance levels could be affected. The performance characteristics of worn and laundered gloves may differ from the results shown below. For further information please contact the distributor.

Please note: Test results should help in the selection of gloves. However, it should be understood that the glove properties stated are based on laboratory data and may not reflect the actual conditions under which gloves will be used. User is responsible for the selection of suitable gloves for the actual conditions and the length of their application. Test is taken from palm area of the glove.

LOT#

This article contains the biocidal with active substance silver chloride.

Safety gloves cat. II

MADE IN PRC

EN 388:2016+A1:2018



4X43C

EN 407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420:2020



CE CAT II

Product is in compliance with requirements of the PPE Regulation (EU) 2016/425

Product description:

Cut-resistant knitted gloves with PU coating.

Sizes: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Packing: 12 pairs/bag, 120 pairs/carton

PH.PU. SEMEX Fortecz, Huszno Sp. J.

ul. Jagiellońska 101/105

42-202 Częstochowa, Poland

tel.: +48 34 39 06 735

e-mail: bhp@semex.pl

www.hfsafety.pl

CRACOW BRANCH

ul. Biskupiańska 28, budynek X

30-732 Kraków, Poland

tel.: +48 12 390 46 00

e-mail: bhp.krakow@semex.pl

www.hfsafety.pl

